

# Диагностический лист id 1068054



Место проведения технического осмотра		Автосервис «TESTDROM»			
Гос.рег.знак	хХХХххХХ	VIN	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	Год выпуска	2003
Регистрационный документ		ПТС	Серия	хх хх	Номер
Марка а/м	Subaru Forester		Модель двигателя	-	
№ кузова	-		Номер двигателя	-	
Шасси	-		Рама	-	
Собственник а/м	---				

## Данные диагностики:

Проверяемый агрегат	Норма	Неисправности
Двигатель и его системы	<b>Есть неисправность</b>	Шумит натяжной ролик кондиционера
АКПП(МКПП)	<b>v мкпп</b>	
SRS	<b>v</b>	
ABS, VSC, TRC	<b>v</b>	
EPS, WGRS, ГУР	<b>v (гур)</b>	
Пневмоподвеска	<b>-</b>	
Выхлопная система	<b>v</b>	
Подвеска а/м	<b>Есть неисправность</b>	Течь верхнего сальника рулевой рейки, течь сальника хвостовика заднего редуктора. Резина летняя.
Салон, лакокрасочное покрытие	<b>Есть неисправность</b>	Производилась окраска заднего правого крыла в районе крышки заливной горловины бензобака 15-15 см. примерно. Передний и задний бампер имеют дефекты лакокрасочного покрытия без вмятин. Отсутствует значок на решетки радиатора. Лобовое стекло имеет трещину. Сиденья водителя и пассажира имеют незначительные трещинки. На левой передней двери маленькое белое пятнышко.

(v) – норма (нареканий нет).

(-) – данный элемент не предусмотрен конструкцией в автомобиле.

**Заключение:**

<b>Заключение</b>	<b>Стоимость работ</b>	<b>Средняя стоимость зап.частей</b>
1) Окрас переднего бампера (можно частично) 2) Окрас заднего бампера (можно частично) 3) Полировка левой передней двери 4) Замена лобового стекла 5) Ремонт рулевой рейки 6) Замена сальника хвостовики заднего редуктора	5000 руб 5000 руб 500 руб 1500 руб 3500 руб 800 руб	3000 руб 3000 руб  3000 руб 450 руб 650 руб
Соответствие номера кузова на автомобиле с номером кузова в ПТС (Да/Нет)	да	
Пробег (скрученный/не скрученный)	100%-но точно не определить, но по ощущениям и состоянию адекватный, не скрученный.	
Фото (все вмятины, ржавчины, крупные царапины, вид под капотом, вид всего днища (несколько фото), слева/справа, спереди/сзади, крыша (несколько фото), весь салон (передние и задние сидения), панель)	Прикреплено к письму	
Общая стоимость (руб.)	<b>16300 руб</b>	<b>10100 руб</b>
Итого (руб.):	<b>26400 руб</b>	

**Ф.И.О., производившего диагностику:** Теньков М.А.

**Дата:** 03.10.2016

**Итог:** покупатель снизил стоимость автомобиля после проверки на 40 тыс.рублей.